



TRIDENT Maschinen GmbH & Co. KG

Model VF-4SS

Telefon	Maschinenserien-nr 1145075	
Fax	Softwarestand 100.24.000.1111	
Einschaltzeit 4:14	Job Urgency	Machine Limited
Motion Time 0:0	Laufzeit	1:57
Anzahl 0	Spindellaufzeit	0:0
Werkzeugwechsel	Servo/Motor	
Startdatum 11.03.2025 10:38	Kurzbeschreibung Maincon defekt	
Enddatum 12.03.2025 17:46		
Ursachencode Control Electronics (CTRL)		
Fehlercode Mech / Elect-Ausfall		

Kundenbeschwerde Maincon defekt

Sicherheit

Sicherheitsinspektor Sicherheitskreise - Funktioniert nach Spezifikation

Service durchgeführt

Ursache Maincon defekt
Korrekturmaßnahme 11.03.2025 VF-4SS Maincon defekt

Defekte Maincon ausgebaut und Neuteil eingebaut. Anschließend versucht ursprüngliche Software aufzuspielen. Ohne Erfolg. Kontakt mit Haas Belgien.
Akutelleste Software aufgespielt. Anschließend Probleme bei der Aktivierung. Downgrade auf Software 100.24.000.1111. Maschine lässt sich aktivieren. Haas Backup von Usb Stick beschädigt, nicht verwendbar. Standard Setrings manuell eingetragen. GEO Location eingepflegt. Spindelorientierung und Offfset WZ-Wechselalarm neu eingestellt. 4 und 5 Achse aktiviert. Fehler bei Achse 5, Achse Servo Fehler zu groß. Fehlersuche. Luft abgesteckt und wieder angeschlossen. Steck Verbindungen kontrolliert. Anschließend Referenzfahrt, alles i.O. Mehrere WZ-Wechsel durch geführt auch i.O. Achsen



TRIDENT Maschinen GmbH & Co. KG

Verfahren alle ordnungsgemäß.

Bemerkungen Maschine an Kunde im i.O. Zustand übergeben.


