



TRIDENT Maschinen GmbH & Co. KG

Einschaltzeit 18195
Motion Time 3452:48

Maschinenserien-nr 32345
Softwarestand M12.12N
Job Urgency Machine Limited
Laufzeit 16519:46
Servo/Motor
Spindellaufzeit 3235:45

Anzahl 306139
Werkzeugwechsel
Startdatum 17.02.2025 10:19
Enddatum 17.02.2025 12:17

Kurzbeschreibung Maschinendurchsicht

Ursachencode Geometry/Accuracy (GEOM)
Fehlercode Vorbeugende Wartung

Kundenbeschwerde Durchsicht der Maschine.
Was funktionsfähig ist.

Sicherheit

Sicherheitsinspektor Sicherheitskreise - Funktioniert nach Spezifikation

Service durchgeführt

Ursache Durchsicht
Korrekturmaßnahme 17.02.25

Durchsicht der Maschine durchgeführt.
Maschine lässt sich ohne Probleme einschalten und referenzieren aller Achsen i.O.
Puffer Batterien gemessen sind bei 3,28v i.O.
Schmierung kontrolliert i.O. Schmierdruck manuell geprüft fällt in der vorgeschriebene Zeit ab i.O.
Spindel Drehzahl laufen gelassen keine laute Geräusche feststellbar i.O. Mehrere Werkzeug Wechsel durchgeführt i.O.
Anzugskraft der Spindel ist bei 1000lbs. Sollte bei 800-1400lbs. liegen.

