

## Anlage 3



Polyol

Isocyanat

Hydrauliköl

Anlage 3 wurde  
Probefahren und läuft  
einwandfrei.

Polyolbehälter mit Bayol gespült und Behälter leer gezogen

Isocyanat Behälter leer gepumpt. Hier konnte nicht mit Bayol gespült werden, da die Befüllpumpe zum Isocyanatbehälter auskristallisiert ist.

Hydrauliköl befindet sich noch in der Anlage

Restflüssigkeiten befinden sich in Leitungen und Behälter