

Anlage 15



Polyol

Isocyanat

Hydrauliköl



Schäumenanlage 15 wurde Probegefahren ist ohne Probleme gelaufen. Anlage wurde mit Mesamoll gespült.

Polyolbehälter mit Mesamoll gespült und Behälter leer gezogen
Isocyanatbehälter mit Mesamoll gespült und Behälter leer gezogen
Hydrauliköl befindet sich noch in der Anlage

Restflüssigkeiten befinden sich in Leitungen und Behälter

Plungerseite



Auffangwanne vom Pufferbehälter



